

Hoeve-woning (bedrijfswoning)

Bouwjaar (oorspronkelijk) → 1941, verbouwd in o.a. 1990

Installaties:

Bedrijfswoning

- CV-ketel Nefit Trendline || Hrc30/Cw5 op propaan, compleet nieuw geïnstalleerd in 2025. Propaan komt uit gehuurde tank (grotere leiding);
- Vloerverwarming (1 groep, met verdeler, in 2025 vernieuwd) → in de kelder gesitueerd;
- Druk pomp → in de kelder gesitueerd;
- Ventilator → in de badkamer gesitueerd, werkt op lichtschakelaar;
- Centrale meterkast → in opkamer op eerste verdieping gesitueerd;



Aanleunwoning

- Geen of in vervallen staat, voor zover bekend;

Appartement

- Geen centrale verwarming, alles in slechte staat;
- Elektrische verdeler met vijf groepen;

Nutsvoorzieningen:

Bedrijfswoning

- Elektriciteitsaansluiting → in de kelder gesitueerd;



- Glasvezelaansluiting → in de kelder gesitueerd;
- Persriolering-aansluiting, (opstalrecht gemeente Rhenen);
- In 2025 zijn de riolering-, water-, gas- en cv leidingen vernieuwd (sommige waterleidingen van de opstallen zijn afgekoppeld);

Aanleunwoning

- Elektriciteitsaansluiting is niet meer aanwezig;

Appartement

- Geen nutsvoorzieningen bekend.

Erf

Installaties:

- Voersilo's.



Vleeskalverenstal

Bouwjaar (verbouwing) → 1993

Installaties:

- Verbrandingsoven voor houtsnippers;
- Melkmachine (niet meer in gebruik);
- Voerkeuken kalveren (niet meer in gebruik, water afgesloten);
- Waterzuiveringsapparaat voor grondwater/hydrofoor/ontijzing;
- Hygiëne-sluis met installaties;
- RVS-stalinrichting voor het houden van vleeskalveren, verouderd;
- Mestputten.

Vleeskalverenstal

Bouwjaar → ca. 1980/1985, renovatie 1999

Installaties:

- Mechanische ventilatiesysteem;
- Stoppenkast (Holec);




- Elektrische voerverdeelinstallatie;



- Twee elektrische warmwaterboilers, één van Inventum en één van Daalderop;



- RVS-stalinrichting voor het houden van vleeskalveren, verouderd;



- Mestputten.

Schuur en werkplaats

Bouwjaar → onbekend en ca. 2008

Installaties:

- Oude houtkachel in kleine schuur (werkt niet meer);



- Waterleidingen (afgekoppeld) en meterkast aanwezig in de werkplaats, maar geen installaties daarop aangesloten.